



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Беляевском районе проводится проверка по факту гибели работника ООО «СтройСпектр» (Башкортостан)



Утром 26 июня 2016 года на территории карьера по добыче гипса в поселке Дубенский Беляевского района обнаружено тело 31-летнего бурильщика ООО «СтройСпектр». По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, бурильщик предприятия выполнял работы по бурению скважины на горизонте гипсового карьера, расположенного в окрестностях поселка Дубенский. В ходе проведения работ одна составная часть буровой штанги вышла из зацепления со второй частью, в результате чего под действием включенной буровой установки, работник получил травмы не совместимые с жизнью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

несколько версий: недостаточный производственный контроль, не обеспечение безопасности работников при ведении работ, нарушение правил безопасности. Труп мужчины направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

27 Июня 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1049850/folder/1048783>