



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Бугурусланском районе работника предприятия придавило кузовом автомобиля ГАЗ-53

Бугурусланским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Горный», который погиб в результате самопроизвольного опускания подъёмного механизма кузова автомобиля ГАЗ-53.

В Бугурусланский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в мастерских колхоза Мирный трупа 52-летнего жителя села Полибино.

На место происшествия выезжала следственная группа.

Предварительно установлено, что при ремонте подъемника автомобиля ГАЗ-53 водителем предприятия общества Горный произошло самопроизвольное опускание механизма кузова автомобиля. Потерпевший получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Мужчина про работал около 30 лет водителем на данном автомобиле.

Труп направлен для суд-мед исследования и установления причины смерти.

Эксперты отметили, что смерть потерпевшего возможно наступила от тупой травмы груди и многочисленных переломов.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Выясняются обстоятельства происшествия.

20 Июля 2011

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/785881/folder/1048783>