



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Механизатор погиб под колесами трактора

Ясненским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 мая 2011 около 11.00 часов на полевом стане в 20 км от п.Гостеприимный Светлинского района трупа 54-летнего местного жителя. Во время проведения полевых работ, при движении на тракторе МТЗ 80, ввиду отказа гидравлической системы, произошло самопроизвольное опускание навесной лопаты и остановка трактора с последующим наездом прицепа. В результате чего механизатор выпал из кабины и попал под колеса трактора. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Труп направлен в морг для судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 Мая 2011

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/792083/folder/folder/1048783>