




В Оренбурге следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства частичного обрушения жилого дома, в результате которого погиб местный житель



Днем 10 октября 2016 года в городе Оренбурге в жилом доме по улице Терешковой, 93 произошел хлопок бытового газа. В результате обрушились несущие конструкции стен жилого дома. В одной из комнат было обнаружено тело 56-летнего мужчины, который получил травмы не совместимые с жизнью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области организована доследственная проверка.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, следователи Следственного комитета, спасатели МЧС. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины разрушения. По предварительной информации возможно нарушение правил эксплуатации газового оборудования или ненадлежащее обслуживание оборудование соответствующих ведомств привели к произошедшим событиям.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшего. Следователями СК изымаются документы в газоснабжающей и обслуживающей жилой дом организациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

10 Октября 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1072183>