



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства несчастного случая на объекте газодобывающего предприятия и гибели двух рабочих субподрядной организации



Днем 3 октября 2016 года на объекте газодобывающего предприятия на УКПГ-15 недалеко от поселка Троицкий на 61 км автодороги Оренбург-Илек в котловане на глубине 3 м обнаружены тела 23-летнего и 29-летнего рабочих субподрядной организации с телесными повреждениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавшие в составе бригады по договору субподряда проводили работы по монтажу газового трубопровода на глубине 3 м. Находясь внутри траншеи, произошел обвал земли и на глаза двух очевидцев происшествия, мужчин засыпало



грунтом.

Следствию предстоит выяснить, были ли нарушены правила техники безопасности на объекте.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Истребованы журналы проведения инструктажа, будут опрошены очевидцы происшествия и руководство предприятия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

04 Октября 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1070750>