




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Следователи устанавливают обстоятельства смерти работника ООО «Оренбургвторчермет»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области проводится проверка по факту смерти работника ООО «Оренбургвторчермет».

К настоящему времени установлено, что 6 августа 2020 года в 14.00 часов на базе ООО «Оренбургвторчермет», расположенной по улице Металлистов в городе Орск, работниками организации производилась резка металлолома. Демонтаж крупных металлических конструкций производился путем их подъема на высоту с использованием манипулятора и последующего опускания с высоты на землю. В процессе данных работ из металлической конструкции вылетел подшипник и, преодолев расстояние в 10,2 метра, попал в голову 63-летнему газорезчику, в результате чего наступила его смерть на месте происшествия.

В рамках проверки следователями произведен детальный осмотр места происшествия, изъяты



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

документы, назначены необходимые экспертизы, устанавливается полная картина произошедшего.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области



© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

07 Августа 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1488879/folder/1048783>