



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Следователи устанавливают обстоятельства смерти работника ПАО «Орскнефтеоргсинтез»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области организовано производство проверки по сообщению о смерти 60-летнего мастера участка на территории цеха ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Установлено, что 1 ноября 2021 года около 10.30 часов при производстве работ по проверке сепаратора на территории цеха ПАО «Орскнефтеоргсинтез» наступила смерть мастера производственного участка. По предварительной версии смерть работника наступила вследствие отравления веществами, находившимися в резервуаре обследуемого сепаратора.

К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые документы, назначены экспертизы, опрошены работники организации, ответственные за соблюдение на производственном объекте правил охраны труда. По



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

результатам проверки следователями будет дана процессуальная оценка.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области



© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области



© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

02 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1625704>