



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге при прокладке теплотрассы погиб рабочий

В ночь на 24 августа 2013 года бригадой скорой медицинской помощи в МУЗ «МГКБ № 1» с перекрестка улиц 29 Линия - 16 Линия города Оренбурга был доставлен электросварщик ОАО «Оренбургэнергоремонт» с предварительным диагнозом «травма грудной клетки, множественные переломы ребер, травматический шок». Пострадавший скончался от полученных травм спустя непродолжительное время. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший в составе бригады проводил сварочные работы по замене и прокладке труб на глубине 2-2,5 м. Находясь внутри траншеи, произошел обвал грунта и бетонной плиты. Коллеги потерпевшего пытались самостоятельно оказать ему помощь.

Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

26 Августа 2013

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/616082>