



В Сакмарском районе выясняются обстоятельства несчастного случая на территории Майорского месторождения, в результате которого погиб рабочий

Днем 21 августа 2014 года на территории буровой площадки Майорского месторождения около поселка Первенец обнаружен труп 24-летнего монтажника ООО «Бурнефть». По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, при проведении работ во время переноса сварочного аппарата, рабочий получил удар током. Потерпевший скончался на месте.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, истребованы журналы проведения инструктажа, договоры и документы на выполнение работ, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

25 Августа 2014

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/812056>