



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели рабочего



1 октября 2015 года в следственный отдел по Южному административному округу г.Оренбург поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на территории скважины по добыче сероводорода вблизи поселка Бердянка, второй потерпевший доставлен в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка.

Вечером 1 октября 2015 года в поле в 3 км от поселка Бердянка обнаружено тело 49-летнего оператора общества без видимых признаков насильственной смерти. Второй потерпевший - 40-летний оператор предприятия доставлен в городскую больницу с острым отравлением.

По предварительным данным, на месте происшествия при производстве работ произошел выброс сероводорода.

Следователи проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

происшествия, специалистами взяты пробы воздуха. Возможная причина смерти работника - отравление газом неизвестной этиологии. Тело потерпевшего направлено для судебно-медицинского исследования и установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

02 Октября 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/973309/folder/1048783>